

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
τηλ.: 6948174206
e-mail : dimitrisbks@yahoo.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

-Του εγγράφου της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος προς το Συνήγορο του Πολίτη, σε απάντηση σχετικού εγγράφου σχετικά με την ελλιπή περιβαλλοντική αποκατάσταση, ενεργών και μη, μεταλλείων βωξίτη στη Φωκίδα.

-Της έκθεσης-αναφοράς των μηχανικών της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

-Τις παρατηρήσεις, τον σχολιασμό και τα αιτήματα του Δημητρίου Μπάκα στα παραπάνω.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προς:

1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, για ένταξη στο φάκελο της από 2-3-2012 καταγγελίας και μηνυτήριας αναφοράς μου κατά παντός υπευθύνου.
2. ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, για ένταξη στο φάκελο της από 12-3-2012 και με αριθμό πρωτοκόλλου 150622/9080/2012/12-3-2012 αναφοράς μου.
3. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, για ένταξη στο φάκελο της από 7-3-2012 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2152/7-3-2012 καταγγελίας μου.
4. ΣΩΜΑ ΔΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, για ένταξη στο φάκελο της από 20-3-2012 και με αριθμό πρωτοκόλλου 4037 καταγγελίας μου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1

Στο με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΝΕ /Φ 11,2,33/2487/27-06-2012 έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος προς το Συνήγορο του Πολίτη αναφέρεται: «(...)σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, που κατά κύριο λόγο είναι η τήρηση των κανόνων και διατάξεων που αφορούν θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, των περιόικων και κάθε είδους έργων και εγκαταστάσεων (...) » κλπ.

Οι αρμοδιότητες όμως των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων περιγράφονται στα άρθρα 44 και 45 του Π.Δ. 238/79, μεταξύ αυτών είναι και η προστασία του περιβάλλοντος. Τις αρμοδιότητες επίσης της Επιθεώρησης Μεταλλείων ορίζει ο Κ.Μ.Α.Ε. στο Άρθρο 3. Το αναφέρω αναλυτικά στην καταγγελία, σελ. 57, όπως αναφερόταν στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Απόφαση 11-5η/Φ/17402 της 12/31-12-84 ΦΕΚ 914Β το αντιγράφο και εδώ από την απόφαση Δ7/Α/ΟΙΚ. 12050/2223 ΦΕΚ 1227/14-6-2011 όπως δηλαδή τροποποιήθηκε ο Κ.Μ.Α.Ε., χωρίς ουσιαστικές διαφορές στο συγκεκριμένο θέμα.

Άρθρο 3: Κρατικός Έλεγχος

Παράγραφος 1.

Ο έλεγχος μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ασκείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, η οποία στελεγχώνεται κατάλληλα και εξοπλίζεται με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να δύναται να επιτελέσει το έργο αυτό. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων οφείλει να επιθεωρεί όλα τα έργα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος δ., στα οποία εκτελούνται μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2, παράγραφος γ., να δίνει τις κατάλληλες εντολές και να επιβάλλει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τις από το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ειδικά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ο έλεγχος αυτός διενεργείται και από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Κλιμάκια Ελέγχου Περιβάλλοντος κλπ.).

Παράγραφος 3. Εδάφιο 3.

Ο Ελεγκτής Μηχανικός έχει δικαίωμα να ελέγχει όλα τα στοιχεία του έργου που σχετίζονται με τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να λαμβάνει άμεσα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων και σχεδίων του έργου.

Τι είναι ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.).

Αντιγράφουμε από το ΦΕΚ 1227B / 14-6-2011, Απόφαση Δ7/Α/ΟΙΚ. 12050/2223:

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Έχοντας υπόψη:

(...)

Αποφασίζουμε:

Ότι οι μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες για τον εντοπισμό ή εκμετάλλευση, η επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών, διέπονται στο εξής από άποψη ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος από τις παρακάτω διατάξεις:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σκοπός – Ορισμοί – Γενικές Υποχρεώσεις – Γενικά Κριτήρια Ορθολογικής Δραστηριότητας.

Άρθρο 1: Σκοπός.

1. Σκοπός του Κ.Μ.Λ.Ε. είναι η θέσπιση των κανόνων ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος, για τις εργασίες εντοπισμού ή εκμετάλλευσης ή αξιοποίησης ή επεξεργασίας των ορυκτών υλών, καθώς και για τις αντίστοιχες εργασίες αποκατάστασης κάθε μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου.

2. α.β.) Καθορίζονται οι υποχρεώσεις εκμεταλλευτών, εργοδοτών, μελετητών, επιβλέποντων μηχανικών και εργαζομένων.

(...)

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτικές για όσους προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 2. α.β. αυτού του άρθρου, από τους οποίους απαιτείται η σχολαστική τήρησή τους. Η παράβαση των διατάξεων αυτών επισύρει τις από το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2

Από τα παραπάνω είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ότι στις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Μεταλλείων είναι η υποχρεωτική και σχολαστική εφαρμογή όλων των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε., άρα και των άρθρων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση κάθε λατομικού ή μεταλλευτικού χώρου, και δεν προκύπει από πουθενά ούτε υπονοείται στο ελάχιστο το αντίθετο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3

Είναι παράδοξο το ότι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απαντά σε έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη με θέμα: «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση σε Μεταλλεία Βωξίτη στη Φωκίδα», αφαιρεί από τις αρμοδιότητές της (με απόφαση Ποιου; Πότε και με Ποιο δικαίωμα

καταργείται διάταξη που ισχύει από το 1984 τουλάχιστον και επιβεβαιώνεται πρόσφατα;) τις έχουσες σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του, και δεν απαντά καθόλου στο θέμα σαν να μην υπάρχει και ασχολείται με άλλα θέματα. Έχει την εντύπωση ότι καθάρισε όσον αφορά τις ευθύνες της με όλο αυτό το έγκλημα που γίνεται στη Φωκίδα;

Παρόλα αυτά στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, διεύθυνση: Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Α, στη θέση Αντικείμενο-Αρμοδιότητες αναφέρει: Έλεγχος Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος των Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

Αφού εξετάσουμε και την Έκθεση - Αναφορά θα βγάλουμε συμπεράσματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4

Η καταγγελία γνωστοποιήθηκε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος στις 5-3-2012 με αριθμό πρωτοκόλλου 683.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από 14 έως 18-5-2012. Άρα είχε την καταγγελία και κατά τα αναφερόμενα στην έκθεση-αναφορά στο Κεφάλαιο: Γενικά (σελίδα1): «Εξετάστηκαν διεξοδικά θέματα που έχουν προκύψει από καταγγελίες στην Υπηρεσία μας» και αφού την εξέτασαν διεξοδικά τι αποφάσισαν; Να δηλώσουν τεχνιέντως αναρμόδιοι. Παρά την σαφή εντολή του Νόμου. Αυτό εξυπηρετεί ποιον; Το δημόσιο πλούτο; Το περιβάλλον; Ή την εταιρεία και τους μετόχους της;

Το έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη προς την Επιθεώρηση με το οποίο παρακαλείται να του αποστείλει αντίγραφα των εκθέσεων που έχει συντάξει για τις ενεργές εκμεταλλεύσεις, καθώς και για αυτές στις οποίες εκρεμεί η αποκατάσταση και να μας ενημερώσει για τυχόν διαπιστώσεις παραβάσεων, επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων εστάλη στις 14-6-2012.

Η έκθεση-αναφορά των μηχανικών της Επιθεώρησης χωρίς άλλα έγγραφα από αυτά που εξητούντο εστάλησαν στο Συνήγορο του Πολίτη στις 27-6-2012 με ημερομηνία σύνταξής της 22-6-2012, ένα μήνα και πλέον μετά την αυτοψία.

Από όσα ζητάει ο Συνήγορος του Πολίτη, αποστέλει μόνο την τελευταία έκθεση-αυτοψία, οι παλαιότερες δεν υπάρχουν; Να φανεί η διαχρονική αντιμετώπιση της Επιθεώρησης προς τη συγκεκριμένη εταιρεία. **Η όλη κατάντια δεν είναι χτεσινή.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5

Στην έκθεση-αναφορά, στο Κεφάλαιο 1. Γενικά, αναφέρεται:

«Πριν την αυτοψία μας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον τοπικό διευθυντή της εταιρείας κ. Σανούδο καθώς και τους Κούση Ι. (Τομέας Προγραμματισμού Εκμεταλεύσεων) και Καλαρίδη Γ. (Τομέας Συστημάτων και Διαχείρισης). Ακολούθησε συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και συγκεκριμένα με τον κ. Πασσά Α. (μέλος του σωματείου των εργαζομένων στην εν λόγω εταιρεία) και τον κ. Αρβανιτά Π. (Προέδρου του Σωματείου Χειριστών). Σημειώνεται ότι κατά τη συνάντησή μας με τους ανωτέρω εκπροσώπους των εργαζομένων, δεν μας τέθηκαν από την πλευρά τους κάποια γενικά ή ειδικά θέματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων».

Τεχνικός ασφαλείας της εταιρείας είναι ο κ. Παύλος Αθανάσιος. Παρακάτω, αναφέρεται παρών, αντί του Παύλου Αθανάσιου ο οποίος απουσίαζε, ο κ. Τσούμας.

Ας τα κρατήσουμε αυτά τα ονόματα γιατί σύμφωνα με το Άρθρο 1. παράγραφος 3 του Κ.Λ.Μ.Ε., έχουν και αυτοί υποχρεώσεις για την εφαρμογή του και η παράβαση των διατάξεων επισύρει τις από το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι κυριότερες παρατηρήσεις και διαπιστώσεις των υπογραφόντων μηχανικών είναι οι ακόλουθες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6

Εγκαταστάσεις στο 51^ο χλμ. Λαμίας-Αμφισσας – Συνεργείο Οχημάτων. (σελίδα 2)

Αναφέρεται:

1. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν το με αριθμό πρωτοκόλλου 1866/Φ701.3/407/27-2-2007 πιστοποιητικό πυρασφάλειας (λήξη 27-2-2012).

Δηλαδή στις 22-6-2012 διαθέτουν πιστοποιητικό που έληξε στις 27-2-2012, πριν τέσσερις μήνες!

Επίσης αναφέρεται:

Σε ό,τι αφορά το χειρισμό των γερανογεφυρών διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται από αδειούχο χειριστή ή από εργαζόμενους που τους έχει γίνει ανάθεση με την ιπποδύναμη, αλλά από όλο το προσωπικό του κάθε χώρου εργασίας. Διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες γερανογέφυρες, το άγκιστρο ασφαλείας ή έλειπε ή ήταν χαλασμένο.

Τι προτείνεται:

Α) Αποστολή εγγράφου λήψης μέτρων ασφάλειας με τα κάτωθι.

6) Σας υπενθυμίζουμε ότι ο χειρισμός όλων των εγκαταστάσεων της εταιρείας σας (συμπεριλαμβανομένου και των γερανογεφυρών) πρέπει να γίνεται από άτομα τα οποία κατέχουν τις από το νόμο προβλεπόμενες άδειες κλπ.

8) Να τοποθετηθούν και να επισκευαστούν κατά περίπτωση τα άγκιστρα ασφαλείας των γερανογεφυρών.

Απορία: Παλαιότερα τι γινόταν; Τι γράφουν οι εκθέσεις; Και τώρα που απλά το υπενθύμισαν χωρίς χρονικό όριο τι θα γίνει; Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν τα είχαν αντιληφθεί; Δεν τα απαιτούν;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7

Γραφείο Υ. και Α. Εκπαιδεύσεις. (σελίδες 2&3)

Αναφέρεται:

Δεν έχει συνταχθεί το έγγραφο ασφαλείας και υγείας. Στο χώρο κρατούνται τα βιβλία μετρήσεων σκόνης και θορύβου. Τα βιβλία αυτά δεν είναι ξεχωριστά για κάθε κεμετάλλευση καθώς γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αντίθετα το βιβλίο αερισμού και θερμοκρασιών είναι διαχωρισμένο ανά εκμετάλλευση και εκεί καταχωρούνται τα αποτελέσματα των μηνιαίων μετρήσεων ανά εκμετάλλευση.»

Γ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

1. Υπόγειες εκμεταλλεύσεις (σελίδα 4)

- Υπήρχε κοντέινερ (κατάλυμα-γραφείο) στον εξωτερικό χώρο του κάθε υπογείου χωρίς όμως να υπάρχει εκεί για διευκόλυνση του ελέγχου, φάκελος με φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων μελετών κλπ.
- Τα βιβλία εισόδου-εξόδου των στοών ήταν συμπληρωμένα κανονικά, χωρίς όμως να είναι θεωρημένα από δημόσια υπηρεσία.
- Τα βιβλία έργου για κάθε υπόγειο μεταλλείο ήταν θεωρημένα, είχαν όμως ελλιπή συμπλήρωση.
- Δεν υπήρχε βιβλίο αερισμού και θορύβου ξεχωριστά για κάθε μεταλλείο αλλά ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφονται συνολικά όλες οι μετρήσεις από κάθε μεταλλείο. Η συμπλήρωση του βιβλίου γινόταν κανονικά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για όλα τα παραπάνω είναι:

Κ.Λ.Μ.Ε. – Άρθρο 4, παράγραφος 4: Ο εργοδότης οφείλει να συντάσσει και να ενημερώνει έγγραφο σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία, στο εξής καλούμενο **έγγραφο ασφάλειας και υγείας** το οποίο οφείλει να καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις του Ν.3850/2012/ΦΕΚ 84Α'2-6-2010 όπως ισχύει.

Το έγγραφο ασφάλειας και υγείας μεταξύ άλλων αποδεικνύει:

- Ότι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας έχουν επισημανθεί και εκτιμηθεί, προς τούτο ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους: τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας, Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Π.Π.) ή Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Ξ.Υ.Π.Π.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
- Ότι θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.
- Ότι ο σχεδιασμός, η χρησιμοποίηση και η συντήρηση του χώρου εργασίας και των εξοπλισμών είναι ασφαλείς.
- Ότι έχουν χορηγηθεί σε όλους τους εργαζόμενους γραπτές οδηγίες ασφαλούς εργασίας ανά ειδικότητα.

Το έγγραφο ασφάλειας και υγείας πρέπει να συντάσσεται πριν αρχίσει η εργασία και να ανθεωρείται όταν στο χώρο εργασίας επέρχονται αλλαγές, επεκτάσεις και σημαντικές μετατροπές.

Κ.Λ.Μ.Ε. – ΜΕΡΟΣ Β': Προστασία εργαζομένων από φυσικούς και χημικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον.

Άρθρο 21: Προστασία των εργαζομένων από τους θορύβους.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκθεση εργαζόμενου σε θόρυβο ο οποίος υπερβαίνει την οριακή τιμή έκθεσης.

Οι οριακές τιμές έκθεσης προσδιορίζονται σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες στάθμες έκθεσης.

Άρθρο 22: Προστασία των εργαζομένων από αιωρούμενες σκόνες, αέρια, ατμούς καπνούς και λοιπούς χημικούς παράγοντες,

Σε κάθε θέση εργασίας που υπάρχει έκθεση των εργαζομένων σε ένα ή περισσότερα από τα είδη σκόνης ή αερίων ή καπνών που αναγράφονται στους πίνακες 1, 2 και 3 οι οριακές τιμές έκθεσης και οι ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τις αναφερόμενες αντίστοιχα στον πίνακα οριακές τιμές.

Η οριακή τιμή έκθεσης νοείται με μέση 8ωρη έκθεση.

Η ανώτατη οριακή έκθεση νοείται σε δεκαπεντάλεπτη περίοδο μέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης.

Άρθρο 22, παράγραφος 5: **Εφόσον το έγγραφο ασφαλείας και υγείας το απαιτεί, πρέπει να προβλέπονται συσκευές παρακολούθησης για την αυτόματη και συνεχή καταγραφή των συγκεντρώσεων αερίων σε καθορισμένες θέσεις, αυτόματα συστήματα συναγερμού, συστήματα για την αυτόματη διακοπή της λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Εφόσον προβλέπονται αυτόματα μέτρα, οι μετρούμενες τιμές πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται όπως προβλέπεται στο έγγραφο ασφαλείας και υγείας.**

Άρθρο 23: Προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση. Στους υπόγειους χώρους εργασίας και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εφόσον επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, μεγαλύτερες από 28 °C πρέπει να γίνονται με κατάλληλα όργανα συχνές μετρήσεις, το λιγότερο μία φορά την ημέρα, για τον έλεγχο του δείκτη θερμοκρασίας-υγρασίας.

Άρθρο 24: Οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 21,22, και 23 για κάθε θέση εργασίας και ημερομηνία πρέπει να καταχωρούνται ενυπόγραφα μαζί με τα λοιπά στοιχεία (μέθοδοι, όργανα, χρόνοι μετρήσεων κλπ.) σε ειδικά θεωρημένα από οποιαδήποτε δημόσια αρχή βιβλία.

Τι προτείνεται από την υπηρεσία;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

A. Αποστολή εγγράφου λήψης μέτρων ασφαλείας.

4) Να συνταχθεί το έγγραφο ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κ.Α.Μ.Ε.

19) Στην είσοδο κάθε υπόγειου μεταλλείου να διατηρείτε πάντοτε και ενημερωμένο φάκελο με φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων μελετών (...)

29) Σας υπενθυμίζουμε ότι οπωσδήποτε τουλάχιστον μια φορά το μήνα να ελέγχεται η στάθμη θορύβου σε διάφορες θέσεις εργασίας (...)

30) Σας υπενθυμίζουμε ότι οπωσδήποτε τουλάχιστον μια φορά το μήνα να ελέγχεται το κύκλωμα αερισμού στα υπόγεια μεταλλεία. Οι μετρήσεις θα πρέπει (...)

ΣΧΟΛΙΑ

Από όσα στο ΜΕΡΟΣ Β' του Κ.Α.Μ.Ε. ορίζονται για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς και χημικούς παράγοντες δεν εφαρμόζεται απολύτως τίποτα.

Κάποιες μετρήσεις αραιά και που καταχωρημένες σε αμφιβόλου νομιμότητας και φερεγγυότητας βιβλία.

Τα άρθρα 21,22, 23 και 24 ούτε φαίνεται να τηρούνται ούτε ζητείται η εφαρμογή τους. Ενώ τα άρθρα ζητούν καθημερινή τουλάχιστον και ανά εκμετάλλευση καταγραφή των μετρήσεων, ζητείται μηνιαία καταγραφή για το θόρυβο και για τον αερισμό. Αν πχ. ο αέρας μολυνθεί με μονοξειδίο του άνθρακα από μηχανές εσωτερικής καύσης θα το μάθουμε στο μήνα;

Όλες αυτές βέβαια οι μετρήσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για την υγεία των εργαζομένων προσδιορίζονται από το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το οποίο ζητείται να συνταχθεί. Πότε όμως;

Το Άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κ.Α.Μ.Ε. ορίζει: Το έγγραφο ασφάλειας και υγείας πρέπει να συνταχθεί πριν αρχίσει η εργασία κλπ.

Άρα χωρίς τη σύνταξη του εγγράφου και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα ορίζει, καμία εργασία δεν πρέπει να γίνεται.

Άρα πρέπει να διακοπούν πάραυτα όλες οι εργασίες εξόρυξης κλπ. που γίνονται σε χώρους που δεν έχει συνταχθεί το έγγραφο ασφάλειας και υγείας. Αυτό απαιτεί ο Κ.Α.Μ.Ε. Τελεία!

Υπεύθυνη υπηρεσία για την τήρηση του Κ.Α.Μ.Ε. στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις είναι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8

Συνεχίζουμε την έκθεση-αναφορά στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις (σελίδα 5).

- Η σήμανση για την έξοδο του κάθε υπογείου γινόταν με αναγραφή με μογιά στα παραμέντα των στοών και όχι με τη χρήση ανακλαστικών πινακίδων.
- **Σε κάποια** υπόγεια μεταλλεία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διάνοιξη δεύτερης στοάς. Σαν δεύτερη έξοδος διαφυγής εργαζομένων παρόλα αυτά, όπως μας αναφέρθηκε, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η στοά αερισμού του υπόγειου μεταλλείου.

Τι προβλέπεται στον Κ.Λ.Μ.Ε.:

ΜΕΡΟΣ Α': Υπόγειες εκσκαφές.

Άρθρο 64: Προσπελάσεις.

1. Στις υπόγειες εργασίες πρέπει να ορίζονται **απαράιτητα δύο, το λιγότερο, κύριες προσπελάσεις**, που σε ολόκληρο το μήκος τους δεν πρέπει να τέμνονται και η απόσταση των αξονικών τους σημείων να υπολογίζεται στην τεχνική μελέτη του άρθρου 4, με βάση τα μηχανικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων, την τεκτονική της περιοχής και τη μέθοδο για την εκμετάλλευση, έτσι ώστε να παραμένουν ασφαλείς σε όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Η πιο πάνω απόσταση, σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 20μ.
4. Υπόγειες εργασίες επιτρέπεται κατ' εξέρεση, να έχουν μία μόνο έξοδο στην επιφάνεια αν γίνονται αποκλειστικά μόνο για εντοπισμό κοιτάσματος ή την εξόρυξη προσπέλασης.

Τι προτείνεται από την υπηρεσία:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

A. Αποστολή εγγράφου λήψης μέτρων ασφαλείας με τα κάτωθι.

28) Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του Κ.Λ.Μ.Ε., στις υπόγειες εργασίες (...) (αντιγραφή της παραγράφου 1 του άρθρου 64)

B. Κλήση για γραπτή κατάθεση απόψεων της εταιρείας αναφορικά με τα κάτωθι.

3) Η σήμανση προς την έξοδο του κάθε υπογείου γινόταν με αναγραφή με μογιά στα παραμέντα των στοών και όχι με τη χρήση ανακλαστικών πινακίδων όπως είχε παραγγελθεί από την Υπηρεσία με προηγούμενη εντολή.

ΣΧΟΛΙΑ

Είναι παράδοξο σε έκθεση-αναφορά να αναφέρεται «σε κάποια». Τι πάει να πει «σε κάποια»; Έπρεπε να αναφέρεται στο τάδε, τάδε... συγκεκριμένα.

«Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διάνοιξη»: Είναι σίγουροι οι ενεργόντες την αυτοψία ότι έχει αρχίσει η διάνοιξη; Από μια χρονική στιγμή και μετά η δεύτερη στοά είναι μάλλον σπάνιο φαινόμενο.

«Σαν δεύτερη έξοδος διαφυγής εργαζομένων παρόλα αυτά, όπως μας αναφέρθηκε, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η στοά αερισμού του υπόγειου μεταλλείου»: Το άρθρο 64 πουθενά και στο ελάχιστο δε μιλάει για αυτή τη δυνατότητα. Είναι κατηγορηματικό και σαφές για δύο το λιγότερο κύριες προσπελάσεις.

Υπόγειες εργασίες με μόνο μία έξοδο επιτρέπεται μόνο για εντοπισμό κοιτάσματος ή όρυξη προσπέλασης.

Άρα καμία εκμετάλλευση δεν επιτρέπεται αν δεν υπάρχουν δύο το λιγότερο στοές κύριας προσπέλασης. Τελεία. Κύριοι της επιθεώρησης Μεταλλείων.

«Όπως μας αναφέρθηκε»: Τι πάει να πει αυτό; Σε έκθεση αυτοψίας αντί να διαπιστώσετε αν υπάρχει δεύτερη στοά σας αναφέρθηκε ότι κλπ. Εσείς το διαπιστώσατε; Πληρεί όσα ο Νόμος επιτάσσει;

Και ότι τους υπενθυμίσατε τι σημαίνει; Ότι αν γίνει κάποιο ατύχημα θα πείτε «εμείς σας το είχαμε πει, δεν έχουμε ευθύνες;». Το ζήτημα είναι αν μη γίνει ατύχημα, αλλά και αν γίνει τάχιστα με καλή επικοινωνία να ελαττωθούν στο ελάχιστο τα δυσμενή αποτελέσματα. Αλλά χωρίς οδούς διαφυγής και με κακή ως ανύπαρκτη σήμανση (άκου με μογιά, δηλαδή αόρατη

στην κρίσιμη περίοδο, και μάλιστα αφού έχει επισημανθεί με εντολή της Υπηρεσίας;) αντί για ελάχιστα θα έχουμε τα μέγιστα δυσμενή αποτελέσματα.

Η μη διάνοιξη της δεύτερης στοάς φέρνει κέρδη στην εκμεταλλεύτρια εταιρεία και τους μετόχους της, απειλεί όμως τη ζωή των εργαζομένων.

Σε όσες εκμεταλλεύσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη δεύτερης στοάς, η σήμανση προς την έξοδο δε γίνεται με τη γρήση ανακλαστικών πινακίδων και δεν έχουν παρθεί όλα τα μέτρα που ο Νόμος ορίζει, να διακοπούν πάραυτα οι εργασίες εξόρυξης μεταλλεύματος. Έτσι τουλάχιστον ο Κ.Λ.Μ.Ε. απαιτεί. Και η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είναι υπεύθυνη υπηρεσία για την τήρηση του Κ.Λ.Μ.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9

Από την έκθεση-αναφορά:

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

2. Επιφανειακές εκμεταλλεύσεις (σελίδα 5 και 6)

Η εταιρεία εκτελεί επιφανειακές εργασίες εξόρυξης βωξίτη στις παρακάτω θέσεις:

α) στο επιφανειακό μεταλλείο «Αγία Τριάδα Δ.Ε. Απόσκιο»,

β) στο επιφανειακό μεταλλείο «Βλαχοθανάσης Α7»,

γ) στο επιφανειακό μεταλλείο «Νερά 5,6,7».

Οι εργασίες στις θέσεις αυτές εκτελούνται κυρίως από εργολαβικές εταιρείες υπό την επίβλεψη του εκμεταλλευτή. Ειδικότερα στα μεταλλεία β) και γ) δραστηριοποιείται η εργολαβική εταιρεία «ΕΡΓΟ ΚΑΤ» (...)

(...)

Επίσης διαπιστώθηκε ότι τόσο στο μεταλλείο «Βλαχοθανάσης Α7» όσο και στο μεταλλείο «Νερά 6» **υπάρχουν δεξαμενές πετρελαίου υπέργειες, πρόχειρα τοποθετημένες**, οι οποίες τροφοδοτούν με διαφορά υψομετρικού και μέσω κάνουλας τα Μ.Ε., ενώ δεν υπάρχει λεκάνη ασφάλειας.

Δεν υπήρχε οριοθέτηση των χώρων αυτών με μόνιμα και σταθερά ορόσημα. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες στο στο γ) μεταλλείο, αυτές βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και κατόπιν θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης.

Οι εργασίες δεν έχουν ξεπεράσει την κορυφογραμμή (φωτογραφία 8).

Η τεχνική μελέτη για τα «Νερά 5,6,7» έχει εγκριθεί **στις 8-5-1987** με αριθμό έγκρισης 11-5η/Φ7.43.4/9770.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

17) Να οριοθετήσετε με μόνιμα, σταθερα και ευκρινή ορόσημα (τσιμεντένια κολωνάκια ύψους τουλάχιστον 1 μέτρου) τους μεταλλευτικούς σας χώρους όπως αυτές περιγράφονται από τις συντεταγμένες των ορίων τους στις αντίστοιχες τεχνικές μελέτες και εγκρίσεις επέμβασης.

18) Να τοποθετηθεί λεκάνη και κατάλληλη σήμανση ασφαλείας στις δεξαμενές πετρελαίου κλπ.

Τι προβλέπεται στον Κ.Λ.Μ.Ε.:

Άρθρο 4: Γενικές υποχρεώσεις εκμεταλλευτή και εργοδότη.

1. Ο εκμεταλλευτής μεταξύ των άλλων, έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) **Να οριοθετήσει με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα, τον μεταλλευτικό ή λατομικό του χώρο**, να φροντίζει για τη διασφάλισή τους και να υποβάλλει σχεδιάγραμμα και τύχη υπολογισμού της οριοθέτησης στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.

β) **Απαγορεύεται η έναρξη μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών πριν την έγκριση της τεχνικής μελέτης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. Επιφανειακές εκσκαφές – Ασφάλεια επιφάνειας – Προστασία περιβάλλοντος.

Άρθρο 82: Τεχνικές Διατάξεις.

Κάθε επιφανειακή εκσκαφή που εντάσσεται σε έργο εντοπισμού κοιτάσματος ή εκμετάλλευσης, καθώς και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια της επιφάνειας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που σχετίζονται με τη λειτουργία του έργου, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τεχνικής μελέτης που περιλαμβάνεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο αντίστοιχο μέρος της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4.

ΜΕΡΟΣ Α. Επιφανειακές εκσκαφές.

Άρθρο 83: Γενικά μέτρα για την ασφάλεια των εκσκαφών.

Άρθρο 84: Επιφανειακά μέτωπα.

Πέρα από τα άλλα, με αυτά τα δύο άρθρα καθορίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των εκσκαφών και προσδιορίζονται όπως στο σχήμα.



Τι προβλέπει η ΚΥΑ 164818/2323-31.08.10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ζ2 (καταγγελία σελίδα 56)

Σε περίπτωση που δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή στην περίπτωση που παρατηρηθούν επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί και αντιμετωπιστεί από την παρούσα απόφαση (...) **επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι (...)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ζ4 (καταγγελία σελίδα 56)

Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν εγκριθεί ήδη οι τεχνικές μελέτες εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών έργων και ο προβλεπόμενος σε αυτές τρόπος ανάπτυξης των εργασιών εκμετάλλευσης, έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες περιβαλλοντικούς όρους, η εκμεταλλεύτρια εταιρεία υποχρεούται στην υποβολή τροποποιητικού τεύχους της τεχνικής μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ώστε να εναρμονίζεται η τεχνική μελέτη με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ

Στην εξόρυξη στις θέσεις β) και γ) δραστηριοποιείται η εργολαβική εταιρεία «ΕΡΓΟΚΑΤ». Διαχειριστής της εν λόγω ΕΠΕ είναι ο Πανουριάς Παπαϊωάννου, περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και μέλος της επιτροπής περιβάλλοντος της περιφέρειας μέχρι τις 4-10-2012 που παραιτήθηκε.*

Επιβεβαιώνεται η καταγγελία μου ότι υπάρχουν δεξαμενές πετρελαίου πρόχειρα τοποθετημένες χωρίς μέτρα ασφαλείας, σήμανσης κλπ.

Επιβεβαιώνεται η καταγγελία μου ότι δεν υπάρχει οριοθέτηση των χώρων επέμβασης με μόνιμα και σταθερά ορόσημα ενώ ο εκμεταλλευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχεδιαγράμματα και τεύχη υπολογισμού της οριοθέτησης στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.

Τόσα χρόνια η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος δεν έβλεπε ότι αυτά δεν υποβάλλονταν; Ότι οι χώροι δεν οριοθετούνταν; **Πώς γινόντουσαν οι έλεγχοι;**

*Οι αρμοδιότητες των επιτροπών ορίζονται από το Άρθρο 186 του Ν. 3852/10 και είναι:

Αρμοδιότητες επιτροπών.

Κεφ. ΣΤ. Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος.

21. Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων προς εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασίας του περιβάλλοντος κατά το άρθρο 26 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α' 1986).

22. Η επιβολή προστίμων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος κατά τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 και του Ν. 3010/2002.

27. Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.

Και επίσης:

Κεφ. Γ. β. Υποτομέας Ορυκτού Πλούτου.

1. Ο καθορισμός και ο αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών.
2. Η χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και η άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων.

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες στο μεταλλείο γ), δηλαδή στο επιφανειακό μεταλλείο «Νερά 5,6,7» ή αλλιώς στην Τσούκα του Άη Βασίλη η έκθεση-αναφορά αναφέρει: «Οι εργασίες δεν έχουν ξεπεράσει την κορυφογραμμή (φωτογραφία 8)». Μοιάζει άσχετη αλλά προσπαθεί να καλύψει εντέχνως πάρα πολλές και ουσιαστικές παραβάσεις.

Η εν λόγω κορυφογραμμή είναι αυτή που φαίνεται στη σελίδα 62 της καταγγελίας και για την οποία τα έγγραφα που συνοδεύουν την ΚΥΑ 164818/2323-31.08.10. αναφέρεται ρητά και με φωτογραφία ότι δεν πρέπει να πειραχτεί (Αυτά αναφέρονται και στην καταγγελία: σελίδα 62 – παρατήρηση 11).

Το πώς κατάντησε η κορυφή φαίνεται στις φωτογραφίες στις σελίδες 12, 17, 23, 38, 44 της καταγγελίας, δηλαδή η εν λόγω κορυφογραμμή έχει καταστραφεί εντελώς. Η φωτογραφία 8 είναι εντελώς παραπλανητική και αφορά ό,τι έχει απομείνει, τον καθρέπτη της εκσκαφής αφού έχει φύγει η κορυφογραμμή.

Κάθε εξόρυξη εκτελείται εγκάρσια κατά μήκος της πρόσοψης η οποία πλέον δεν υπάρχει και έχει αντικατασταθεί από άλλη πρόσοψη, αφού έχει προχωρήσει η εξόρυξη «μέσα» στο βουνό με αποτέλεσμα η αρχική κορυφογραμμή να μην υπάρχει πλέον.

Στο μεταλλείο «Νερά 5,6,7» η τεχνική μελέτη έχει εγκριθεί στις 8-5-1987 και μάλιστα όχι τεχνική μελέτη του συγκεκριμένου μεταλλείου, όπως το άρθρο 4 του Κ.Λ.Μ.Ε. ορίζει, αλλά ως τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης μεταλλευτικού έργου ΒΤ.2. Ν.Φωκίδας με συνολική έκταση επέμβασης 1116,163 στρέμματα.

Στην ΚΥΑ 164818/2323-31.08.10. το μεταλλευτικό έργο ΒΤ.2/1 εκτάσεως 1468997,5 m² και το ΒΤ.2/11 εκτάσεως 1838624,5 m², συνολικά δηλαδή 3307,622 στρέμματα, τριπλάσια έκταση από ό,τι αναφέρεται στο έγγραφο θεώρησης τεχνικής μελέτης.

Με την ΚΥΑ ορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι τον Αύγουστο του 2010. Είναι ίδιοι με αυτούς του 1987; Στο Κεφάλαιο 11ζ4 της ΚΥΑ του 2010 ορίζεται τι πρέπει να γίνει. Έχουν γίνει; Υπάρχει τελικά Τεχνική Μελέτη του Άρθρου 4 του Κ.Λ.Μ.Ε. με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΚΥΑ 164818/2323-31.08.10. αυτά αναφέρονται και στην καταγγελία στη σελίδα 67. **Καμία απάντηση.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 10

Στην ίδια εκμετάλλευση τον Ιούνιο του 2011 έγινε κατολίσθηση βράχων κλπ. όπως αναφέρεται στην καταγγελία του κ. Παν. Μακρή. Μάλιστα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος στις 16-9-2011 επειδή από έκθεση του ΚΕΠΕ διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε φυσικό αποδέκτη, αποφάσισε την επιβολή προστίμου 5000 € στην εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (Διαύγεια 4Α8Φ71Η - ΔΟΧ).


Αρα εδώ θα έπρεπε να εφαρμοστεί το Κεφάλαιο 11 ζ2 της ΚΥΑ 164818/2323-31.08.10. και να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι. Υπάρχει τελικά Μ.Π.Ε. και μελέτη αποκατάστασης στο μεταλλείο «Νερά 5,6,7» με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΚΥΑ του 2010 και οι οποίες να παίρνουν υπόψη τους τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά το «ατύχημα» για μερικούς, για άλλους σκόπιμη καθαίρεση της κορυφογραμμής στην Τσούκα του Άη Βασίλη.

Επειδή κανείς δεν απαντά στην καταγγελία μου.

Επειδή η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είχε υποχρέωση να το ελέγξει και τεχνιέντως προσπαθεί να μην τοποθετηθεί, συμπεραίνω ότι τεχνική μελέτη, Μ.Π.Ε. και μελέτη αποκατάστασης με τα νέα δεδομένα δεν υπάρχει.

Αρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κ.Λ.Μ.Ε. έπρεπε να διακοπούν πάραυτα οι εργασίες εκμετάλλευσης στο εν λόγω μεταλλείο. Αντ' αυτού επετράπη η συνέχιση των εργασιών και η αποκατάσταση έγινε χωρίς μελέτη, χωρίς προδιαγραφές και δημιούργησε μία πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Κινδυνεύει όλο το βουνό με κατολίσθηση! Και αυτό θα προκαλέσει τεράστιες ζημιές!

Οι τρεις φωτογραφίες αφορούν τη ίδια θέση.



Τελευταίο το άρθρο 90 του ΚΛΜΕ: Ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης.

Για αυτά τα ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης δε γίνεται η παραμικρή νύξη στην έκθεση-αναφορά. Και όταν δε γίνεται θέμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τότε οι Νόμοι, οι Υπουργικές αποφάσεις και διατάξεις καταπατούνται προκλητικά και βάρβαρα.

Τα θέματα που βάζει το άρθρο 90 είναι:

- i. Τη θέση και τον προσανατολισμό του κοιτάσματος για μικρότερη αισθητική αλλοίωση και την τεχνητή απόκρυψη της επέμβασης με ζώνες πρασίνου.
- ii. Κάθε επιφανειακή εκσκαφή να γίνεται με βαθμίδες κατάλληλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή αισθητική αλλοίωση και να διασφαλίζεται η αποκατάστασή του κατά στάδια και στο σύνολο (οι φωτογραφίες στην καταγγελία δείχνουν την εφαρμογή του).
- iii. Ξεχωριστή εξόρυξη και απόθεση φυτικής γης.
- iv. Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-2009).
(Ελέγχθηκε αν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης και αν εφαρμόζεται;)
- v. Η διαχείριση των λοιπών αποβλήτων (λύματα, υγρά και αέρια απόβλητα, ορυκτέλαια, ελαστικά, ηλεκτρικοί συσσωρευτές, άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα κλπ.) θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(Γίνεται;)
- vi. Η αποκατάσταση των βαθμίδων εκμετάλλευσης να πραγματοποιείται σταδιακά.
- vii. Πριν την έναρξη των εξορυκτικών εργασιών πρέπει να οριοθετηθούν τυχόν υδατορέμματα.
(Έχουν οριοθετηθεί τα ρέματα Κλεισούρα, Χλιβίνα, Κηφισσός;)
- viii. Η εκμετάλλευση και απόθεση στείρων θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δίαιτα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
(Τα ρέματα Κλεισούρας και Χλιβίνας έχουν φραχθεί με στείρα. Ο δε Κηφισσός έχει δεχτεί τεράστιες ποσότητες μάζων στη θέση 'Δέση'.)
- ix. Η διαχείριση των υπόγειων υδάτων που εντοπίζονται κατά την εκμετάλλευση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και με απότερο στόχο την περεταίρω αξιοποίησή τους.
(Τα υπόγεια νερά της Κλεισούρας ελέγχθησαν ποτέ πώς διαχειρίζονται;)
Παρατηρείται ότι όπου έχει γίνει εκμετάλλευση έχουν χαθεί όλα τα νερά, έχουν στερέψει όλες οι πηγές όπου υπήρχαν. Ένας από τους λόγους είναι και ο πολύ μεγάλος αριθμός γεωτρήσεων και το μεγάλο βάθος αυτών σε συνδιασμό με τα ασβεστολιθικά πετρώματα και το καρστικά συστήματα της περιοχής. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάζεται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εξετάζεται όμως; Και τι μέτρα προτείνονται και λαμβάνονται;)
- x. Να υποβάλλονται οι απαιτούμενες εκθέσεις (ΕΚ αριθ. 166/2006) για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρων στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση αρμόδια και υπεύθυνη είναι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος και **δεν είναι δυνατόν σε έκθεση-αναφορά της σε έλεγχο πέντε ημερών ουδόλως να τα αναφέρει, ενώ αναφέρονται στην καταγγελία μου.** Όπως αναφέρονται και στην ΚΥΑ 164818/2323-31.08.10. και η εφαρμογή των οποίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 164818/2323-31.08.10. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του καθώς πάντα κατά το νόμο υπόχρεο.

Εδώ θα αναφέρουμε δύο γεγονότα με τραγικά αποτελέσματα, που είχε η μη τήρηση του Κ.Λ.Μ.Ε.

Γεγονός πρώτο: Παρασκευή 19-9-2003 στις 18.30 συνέβη κατάπτωση τμήματος οροφής στην υπόγεια εκμετάλλευση βωξίτη στην θέση 'Καμάρα' στην περιοχή Βάργιανη Φωκίδος, όπου εργαζόταν προσωπικό εργολάβου της εταιρείας. Από τον τόπο του δυστυχήματος ανασύρθηκαν νεκροί οι εργαζόμενοι του εργολάβου Σπύρος Βέλιος, 48 ετών και Στάθης Παπας, 33 ετών.

Πόσες ώρες δούλευαν οι εργαζόμενοι; 18.30 το απόγευμα: από τι ώρα δούλευαν; Ποιος ήταν ο εργολάβος: πολύ συγγενικό πρόσωπο των αδικοχαμένων εργατών. Δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Ήταν οι νέες σχέσεις εργασίας που εφαρμόζε τότε η εταιρεία «Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ» μετέπειτα «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» **ώστε να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας που επέβαλε ο Κ.Λ.Μ.Ε. και να εντατικοποιήσει την εργασία.**

Γεγονός δεύτερο: Όπως φαίνεται από τη δημοσίευση στην εφημερίδα «Τα Καστελλιώτικα Νέα» στο Φύλλο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005 και στο Φύλλο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006, και τότε βάλουμε το θέμα: Η περιβαλλοντική μέλετη και τα μέτρα ασφαλείας ανασυντάχθηκαν με τα νέα δεδομένα; Όχι!

Αποτέλεσμα: ένα θανατηφόρο ατύχημα! Είναι ατύχημα όμως όταν από τον εκμεταλλευτή και τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα; Αν και είχαν προειδοποιηθεί.

Πληροφορίες λένε και φήμες οργιάζουν, ότι:

Στη γαλαρία που έχει εισοδο από το μοντρί Τσακνιά (πολύ κοντά στο χωριό), παρουσιάζονται έντονες και συχνές σεισμικές δονήσεις. Οι εργασίες σταμάτησαν προσωρινά και εγκαταστάθηκαν από την εταιρεία σεισμογράφοι, για δική της χρήση. Η δεν είναι έτσι; Το ερώτημα είναι, αν ο Δήμος Γραβιάς και το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ. Καστελλίων έχουν ενημερωθεί γι' αυτό το πολύ ανησυχητικό γεγονός. Αν έχουν ενημερωθεί, **τι ενέργειες έχουν κάνει και γιατί δεν ενημέρωσαν τους κατοίκους;**

Δεν το θεωρούν σοβαρό ή φοβούνται μη θίξουν τους "ευεργέτες" **παίζοντας με την ασφάλεια, τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και των εργαζομένων;** Ξεχάσαμε κιόλας τη γαλαρία 610, που στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπολίτες μας;

Αν δεν έχουν ενημερωθεί για ό, τι συμβαίνει κάτω από τη μύτη τους, πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο **για την αδιαφορία και ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής αλλά και την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα της εταιρείας.**

Η περιβαλλοντολογική μελέτη και τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων για το συγκεκριμένο κοίτασμα προβλεπαν τέτοια φαινόμενα με τις λύσεις τους ή έγιναν στο πόδι; Και, αν όχι - το πιο πιθανό - θα ανασυνταχθούν με τα νέα δεδομένα;

Υπάρχει κάποιος να ενδιαφερθεί; Πάντως, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, όπως και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΧΟΜΑΤΕΡΗ ΚΕΡΑΤΟΡΑ-



του Σ.Ε. έμη και διομο της εδς Παρ' όλα και μάλιστ πριν.

Ο Δήμο δεν οφειλε ούτε μια το σκεπτ **παράνομο** ανταλλάγι Υπηρεσίες σαρχείο, σιωπούν. τουργεί; θ θένας.

Διότι εξι λπικούς φ χου (Νομο οι οποίοι λύσουν τ σκουπιδιάώ κώ **βολεύς** (οικονομικ ντολογικά σθού;

Μια και πιφέρει π μο από τη γός ΠΕ.Χ. 2005 ήτε πρόστιμο ματερή θο ο Δήμο. 1 Δήμο, απ πληρωθεί καίωμα νς πρόσταση ο, Υ.Γ λε χρηματ ποκατάστ ρών.

Ο Δήμο έχει δύο δι θήσει:

1) Να γί τερή και ν

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Αναστασία και ο Δημήτριος Νικ. Τσακνιάς, απέκτησαν κόρη στις 30 Δεκεμβρίου 2005.
- Η Ρίκα και ο Νικόλαος Κων-στ. Κυριαζής, απέκτησαν κόρη.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η Μαρία και ο Αθανάσιος Νικ. Τσακνιάς, βάπτισαν την κόρη τους και την ονόμασαν Μαρία, στις 15 Μαΐου 2005. Η βάφτιση έγινε στην Αγία Παρασκευή Βάργιανης.

ΓΑΜΟΙ

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2006 στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Θησείου τελέσθηκαν οι γάμοι της Αντωνίας Πανουργιά Παπαϊωάννου μετά του Βασιλείου Καραγάλιου.

Τα «Κ.Ν.» εύχονται να ζήσουν και να ευτυχίσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Καστέλλια η Γιαννίτσα Γ. Παπαδάκη την 1-12-05 ετών 94.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στον Πειραιά στις 16-12-05 ο Ιάκωβος Λεοντιάδης (γυιός της Σταυρούλας Αντ. Παπαϊωάννου) ετών 59.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Καστέλλια η Ντίνα Γ. Καρανάσου στις 31-12-05 ετών 58.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο του Σχιστού ο Δημήτριος Αποστόλου Σηλίου στις 4-1-06 ετών 36.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Καστέλλια η Μαρία Αλ. Κεφαλά στις 5-2-06 ετών 89.

- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 14-2-2006 ο Γιώργος Σταματέος ετών 80.


ΤΡΑΓΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Τον περασμένο Νοέμβριο έγινε ένα ατύχημα στην περιοχή του χωριού μας, σε μια στοά κάπου στα Τσακνίκα μοντριά. Πρόκειται για την στοά που είχε επισημάνει και καταστήσει γνωστό το επικίνδυνό της ο συγχωριανός μας Τοπογράφος Μηχανικός



Κοινωνία
Δημ. Μπάκας
Ένας συνάνθρωπός μας, οικογενειάρχης με παιδιά, έχασε την ζωή του. Τα δύο τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό μας, με ακόμα μερικούς φίλους του και συμπατριώτες του. Όλοι τους οικογενειάρχες, εργατικοί, αδέρφια, καλοσυνάτοι που άφησαν άριστες εντυπώσεις.

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΓΕΝΕΟΛΙΑ



Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την πρόοδο, εξέλιξη των συγχωριανών μας που βρίσκονται μακριά μας, ιδιαίτερα των νεοειστών πλαισίων.

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ:
ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 (σελ. 2)

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ:
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 (σελ. 7)

Α
επι-
ατα-
Γρα-
ουμε
Δι-
λου-
διά-
(με-
α να
στη
ταση
ούλιο
να
κευή
ξ για
ύγο-
λενη-
ση-
) Δι-
ανώ-
υλο-

ΣΕΛΙΔΑ 7

ποίηση αυτών των αποφάσεων και ξέρει ότι όλοι είμαστε στο πλευρό του γι' αυτό το σκοπό.

Το ευχάριστο είναι, ότι υπήρχαν, τουλάχιστον μέχρι τότε που πάρθηκε η απόφαση, χρήματα στην περιφέρεια από το Γ' Κ.Π.Σ. Η απορρόφηση του Γ' Κ.Π.Σ. ως τότε ήταν 30%.

Το δυσάρεστο είναι, ότι ο Βουλευτής Φωκίδος τον Απρίλιο του 2005 δήλωσε στο Δ.Σ. Γραβιάς, μετά από δική μου παρέμβαση, ότι δεν προλαβαίνουμε ούτε τη μελέτη να κάνουμε με το Γ' Κ.Π.Σ., το οποίο λήγει στο τέλος του 2006.

Δεν προλαβαίνουμε ή μας πρόλαβαν άλλοι;

Πάντως, τα αιτήματα παραμένουν ισχυρά και η στάση του καθενός κρίνεται...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-210 2714.995



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μεταλλευτική εταιρεία «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» καταγγέλεται ότι κερδίζει εκατομμύρια ευρώ από την εξόρυξη βωξίτη στην περιοχή της Φωκίδας αφού ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΞΩΦΘΑΛΜΑ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑ καταπατά εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, Υπουργικές Αποφάσεις, Νόμους και διατάξεις.

Καταγγέλεται επίσης ότι εισπράτει από το ελληνικό δημόσιο εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος την οποία ούτε στο ελάχιστο δεν πραγματοποιεί, δημιουργώντας μία μη αναστρέψιμη και τρομακτική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 164818/2323-31.08.10. με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα ακόλουθα έργα και δραστηριότητες κλπ.» είναι σαφέστατη:

«Αποφασίζουμε την έγκριση των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του καθώς πάντα κατά το νόμο υπόχρεο.»

Οι μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες για τον εντοπισμό ή εκμετάλλευση ή επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών από άποψη ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος, με απόφαση του Υφυπουργού Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διέπονται από τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο έλεγχος μη τήρησης των διατάξεων του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ασκείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, εν προκειμένω από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος έχει λάβει την καταγγελία στις 5-3-2012 με αριθμό πρωτοκόλλου 683. Δεν απαντά στον καταγγέλοντα αν και προκαλείται μέσα από την καταγγελία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στον οποίο έχει γίνει αναφορά της καταγγελίας, παρακαλεί την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος να αποστείλει αντίγραφα των εκθέσεων που έχει συντάξει για τις ενεργές εκμεταλλεύσεις, καθώς και για αυτές στις οποίες εκκρεμεί η αποκατάσταση και να ενημερώσει για τυχόν διαπίστωση παραβάσεων, επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων.

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος αποστέλει στη Συνήγορο του Πολίτη έγγραφο με Θέμα: «Περιβαλλοντική αποκατάσταση σε μεταλλεία βωξίτη στη Φωκίδα (Αθήνα 27-6-2012, Αρ. Πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ11.2.33/2487)».

Το έγγραφο συνοδεύεται από έκθεση-αναφορά μηχανικών της Επιθεώρησης που πραγματοποίησαν προληπτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις και στα μεταλλεία βωξίτη της εταιρείας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» στην περιοχή του Νομού Φωκίδας στο χρονικό διάστημα από 14 μέχρι 18-5-2012.

Παλαιότερες εκθέσεις για τις ενεργές εκμεταλλεύσεις καθώς και για αυτές στις οποίες εκκρεμεί η αποκατάσταση και ενημερώσεις για τυχόν διαπίστωση παλαιότερων παραβάσεων, επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων, δεν απεστάλησαν. Έτσι παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν και τι περιέχουν. Ποιος παρέλαβε τις αποκαταστάσεις για παράδειγμα;

Με την επιστολή της η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος ενημερώνει εμμέσως αλλά σαφέστατα το Συνήγορο του Πολίτη ότι ο έλεγχος για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος δεν είναι στις αρμοδιότητές της (Ο Κ.Λ.Μ.Ε. είναι σαφέστατος, περί του αντιθέτου, στα άρθρα 1 και 3 όπως επίσης και το Π.Δ. 238/79 στα άρθρα 44 και 45) και γι' αυτό το λόγο ουδόλως ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Ας χαλάσει ο κόσμος. Δεν εξηγεί-ενημερώνει όμως ΠΟΙΟΣ-ΠΟΤΕ-ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ πήρε αυτή την απόφαση, αν είχε αυτή τη νομιμοποίηση και

πού δημοσιεύθηκε για να ισχύει. Και με τη σημείωση ότι ο νέος ΚΛΜΕ υπογράφηκε μόλις τον Ιούνιο του 2011.

Είναι εγκληματικό μια δημόσια υπηρεσία και μάλιστα ελεγκτική, από μόνη της να μην εκτελεί τα καθήκοντά της. Αφήνει ανεξέλεγκτο το έγκλημα αλλά του παρέχει και την κάλυψη ότι το ελέγχει. Αυτό γίνεται στις εξορύξεις στη Φωκίδα.

Στην έκθεση-αναφορά της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος:

- Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην καταγγελία μου, δεν αντικρούει ούτε εξηγεί-δικαιολογεί τίποτα από τα αναφερόμενα σε αυτή. **Άρα δέχεται τα καταγγελλόμενα και αποποιείται τις τεράστιες ευθύνες της, με τη δικαιολογία ότι τάχα δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο έλεγχος αποκατάστασης του περιβάλλοντος.**
- Επιβεβαιώνεται η καταγγελία μου για μη οριοθέτηση των χώρων επέμβασης. Δεν μας εξηγεί όμως πως γινόταν και γίνεται ο έλεγχος χωρίς την οριοθέτηση, η οποία πρέπει να προηγείται της έναρξης των εργασιών (Παρατήρηση 9).
- Επιβεβαιώνεται η καταγγελία μου ότι υπάρχουν δεξαμενές πετρελαίου, υπέργειες, πρόχειρα τοποθετημένες χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και χωρίς σήμανση (Παρατήρηση 9). Τα δε προτεινόμενα μέτρα υπολείπονται των όσων οι περιβαλλοντικοί όροι επιβάλλουν (Κεφάλαιο 40 της Κ.Υ.Α.).

Από την έκθεση-αναφορά προκύπτει αβίαστα ότι:

- **Η υπηρεσία είχε τη δυνατότητα, το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, τα μέσα και τη νομοθετική κάλυψη για τη διενέργεια του ελέγχου.** Δύο μηχανικοί επί πέντε ημέρες είναι αρκετοί. Εξάλλου πουθενά δεν αναφέρεται κάτι για το αντίθετο.
- Υπάρχει σωρεία παραβάσεων και παραλήψεων στην εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων, των Νόμων και των διατάξεων, που τους δίνουν την άδεια για την εκμετάλλευση και που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκμετάλλευση, καταπατούνται συστηματικά, προκλητικά και βάρβαρα όχι μόνο οι διατάξεις για την περιβαλλοντική αποκατάσταση αλλά και νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.
- **Υπάρχουν παραβάσεις που απαιτούν την άμεση διακοπή των εργασιών** σύμφωνα με τα νόμιμα (Παρατηρήσεις 7, 8, 10).
- **Υπάρχουν παραβάσεις που βάζουν καθημερινά, κατ' εξακολούθηση και έντονα σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων** (Παρατηρήσεις 6, 7, 8).
- **Υπάρχουν παραβάσεις που κατακρεουργούν ασύστολα το περιβάλλον προκαλώντας την ανεπανόρθωτη βλάβη του** (Παρατηρήσεις 9, 10).
- **Υπάρχουν παραβιάσεις που επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη μόλυνση του εδάφους των υδάτων και του αέρα** (Παρατηρήσεις 7, 9).
- **Υπάρχουν παραβιάσεις που εξαφανίζουν τα νερά από τις πηγές όπου γίνεται εκμετάλλευση** (Παρατήρηση 9).

Στην έκθεση-αναφορά της Επιθεώρησης Μεταλλείων δεν υπάρχει καμία αναφορά στα όσα το **άρθρο 90 του Κ.Α.Μ.Ε. «Ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης»** ορίζει (επιφανειακή εκσκαφή σε βαθμίδες, διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, διαχείριση λοιπών αποβλήτων, αποκατάσταση βαθμίδων εκμετάλλευσης, απόθεση στείρων ώστε να διασφαλίζονται τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, διαχείριση υπόγειων υδάτων, εκθέσεις για τη σύσταση μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων).

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα ζητήματα του άρθρου 7 του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/ Α'96) για σήμανση σύμφωνα με το Π.Δ. 105/1995 των οδών διαφυγής για εφεδρικό φωτισμό κλπ.

(στην έκθεση αναφέρεται έλλειψη φωτισμού και σήμανσης στην κύρια στοά). Στην Ασφαλτόλακα για παράδειγμα δε νομίζω να υπάρχει δεύτερη στοά. Δεν αναφέρεται τίποτα για πινακίδες σήμανσης, απαγορευτικές, προειδοποιητικές, υποχρέωσης, διάσωσης, βοήθειας, σχετικές με το υλικό και τον εξοπλισμό.

Δεν αναφέρεται για σήμανση δοχείων με επικίνδυνες ουσίες και σωληνώσεις για σήμανση αναγνώρισης και εντοπισμού του πυροσβεστικού εξοπλισμού για σήμανση σχετικά με τα εμπόδια και επικίνδυνων σημείων και για οριζόντια σήμανση οδών κυκλοφορίας.

Επίσης δεν αναφέρεται τίποτα για τα όσα το άρθρο 9 του Π.Δ. 17/1996 ορίζει σχετικά με τα όσα πρέπει να γίνουν αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων κλπ.). Διαπιστώθηκε δηλαδή ή όχι αν οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι, ξέρουν τι να κάνουν σε κάθε περίπτωση και έχουν γίνει οι αντίστοιχες ασκήσεις; Και πρώτα απ' όλα βέβαια αν υπάρχουν σχέδια για αυτά.

Η έκθεση-αναφορά της Επιθεώρησης Μεταλλείων αντί να επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων, την άμεση διακοπή των εργασιών εκμετάλλευσης όπου επιβάλλεται έως ότου δωθούν εξηγήσεις και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως νόμιμα ορίζονται, "ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΓ". Και ζητά γραπτές εξηγήσεις για καθημερινά θέματα, όχι χωρίς σημασία, που έπρεπε να έχουν ελεγχθεί και λυθεί εδώ και χρόνια από την πρώτη μέρα των εργασιών. Αλήθεια πρώτη φορά ανακάλυψαν ότι δεν τηρούνται θεωρημένα βιβλία; Ότι δεν γίνεται οριοθέτηση; Ότι δεν υπήρχαν φαρμακεία; Ότι δεν υπήρχαν ενημερωτικοί φάκελοι;

Χαρακτηριστικό όλων αυτών των μέτρων είναι το χαμηλό κόστος (δύο ζευγάρια παπούτσια, προστατευτικό πλέγμα, φαρμακεία στα Μ.Ε. φωτισμός, σήμανση εξόδου, βιβλία έργου, ενημερωτικοί φάκελοι κλπ.) και το «ακριβό»: οριοθέτηση των χώρων. Στο διαταύτα, με ένα απλό "ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΓ", αποσιωπείται ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ η σύνταξη και εφαρμογή του εγγράφου ασφαλείας όπως αυτό προβλέπεται. Αποσιωπείται η μη ύπαρξη δεύτερης στοάς διαφυγής. Αποσιωπούνται ολόκληρα Π.Δ. που έχουν σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων. Αποσιωπείται ότι δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση αν δεν τηρούνται οι συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και ο Κ.Α.Μ.Ε. Όλα αυτά όμως έχουν κόστος. Και το κόστος αυτών των εργασιών θα μείωνε το κέρδος των μετόχων. Δεν θα είχαν για παράδειγμα σε περίοδο κρίσης αύξηση κερδών το Α' εξάμηνο του 2012, σε σύγκριση με το Α' εξάμηνο του 2011, 52,5% ανά μετοχή.

Δε γνωρίζω αν η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος έκανε-κάνει σωστά τη δουλειά της. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα τη καταδικάσει ή θα την αθωώσει. Εγώ εκείνο που ισχυρίζομαι είναι ότι απλά γνωρίζω ανάγνωση και καταλαβαίνω αυτά που διαβάζω.

Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δικαίωμά μου, όπως και η καταγγελία κάθε ενέργειας ή παράληψης που βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.

Επειδή η συμπεριφορά της συγκεκριμένης Δημόσιας Υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση και το όλο καθεστώς της εκμετάλλευσης γεννά και εκτρέφει φασισμό.

Παρακαλώ το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, να εξετάσουν αυτοί αν η συγκεκριμένη Υπηρεσία και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, δηλαδή οι υπογράφωντες την έκθεση-αναφορά Μιχαλακόπουλος Διονύσης, Σκουφάδης Χριστόφορος και ο Επιθεωρητής Μ.Ν.Ε. Χαράλαμπος Ιωσηφάκης εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους.

Παρακαλώ το ΣΩΜΑ ΔΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ), να εξετάσει διάπραξη αδικημάτων υπαγόμενα στην αρμοδιότητά του, όλων των εμπλεκόμενων και ενδεικτικά ανεφέρω των ανωτέρω υπαλλήλων καθώς και των εκπροσώπων των εργαζομένων

στην εταιρεία «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.», οι οποίοι δεν έθεσαν στην επιτροπή από την πλευρά τους κανένα γενικό ή ειδικό θέμα που αφορά την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, δηλαδή των Α. Πασσά, Π. Αρβανιτά, Π. Μαναϊσάκη.

Παρακαλώ τον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ να εξετάσει αν όλοι οι προηγούμενοι και ακόμη τα επί τόπου του έργου στελέχη της εταιρείας δηλαδή οι: Ι. Σανούδος, Ι. Κούσης, Γ. Καλαρίδης, Παύλος Αθανάσιος, Τσούμας, ως επιβλεπόντων μηχανικών καθώς και ο Πρόεδρος της εταιρείας Οδυσσέας Κυριακόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Κρίτων Αναβλαβής, η μεγαλομέτοχος της εταιρείας Αικατερίνη Κυριακοπούλου ως εκμεταλλευτών εργοδοτών σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κ.Λ.Μ.Ε., είναι υπεύθυνοι σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Κ.Λ.Μ.Ε. για τη μη τήρηση του Κ.Λ.Μ.Ε. για την ανεπανόρθωτη βλάβη του περιβάλλοντος, για τη μη τήρηση μέτρων ασφαλείας, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για πάσης φύσεως αδικήματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητά του.

Νοέμβριος 2012,
Δημήτριος Μπάκας

ΥΓ.1: Περιμένουμε τις εκθέσεις και των άλλων Υπηρεσιών, όσων θα απαντήσουν και όσων δεν απαντήσουν. Εμείς θα τις σχολιάσουμε και θα βγάλουμε συμπεράσματ απ' όλες.

ΥΓ.2: Υπερασπιζόμενος την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και τις νομοθεσίες, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, υπερασπίζομαι την αύξηση των θέσεων εργασίας σε σύγχρονες συνθήκες. Όσοι βιαστούν να μας αντικρούσουν με αντίθετα επιχειρήματα, ότι δηλαδή με την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων θα έχουμε απολύσεις, ενεργούν ως εκπρόσωποι των μετόχων της «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» και εκφράζουν τις απειλές και τους εκβιασμούς της.

www.minenv.gr/3/33/332/33201/3320101/g33201012_11.html

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση... 20€ για 1ώρα και 30 λε... RA1.GR - ΑΔΥΝΑΤΙΣΜ... Celebrity Eyewear Find... Γραφεία του

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Το Υπουργείο Θεματικές Ενότητες Εξυπηρέτηση Συχνές Ερωτήσεις Ενδιαφερούσες Συνδέσεις

Υπουργείο Ανάπτυξης

Διεύθυνση: Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας
Διευθυντής: Σπυρίδωνος Κλεομένης

Τμήμα: Τμήμα Α'

Υπεύθυνος: Ιωσήφάκης Χαράλαμπος


Διεύθυνση: Λυκούργου 9
 Αθήνα
 Τ.Κ: 10551
Τηλέφωνα: 3243874, 3241345 **Φαξ:** 3243848

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες
 Έλεγχος προστασίας και αποκατάστασης Περιβάλλοντος των Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

- Δελτία τυπου ανακοινώσεις
- ατμοσφαιρική ρύπανση
- σχεδιαζοντας για ολους
- Φτιάχνοντας Πάτες Για Ποδήλατο
- Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Περιβάλλοντος
- Διακηρύξεις Διαγωνισμών
- Εκπομπή ρύπων από βιομηχανίες

Πολιτική Ηγεσία
 Αντικείμενο
 Υποδομή
 Οργανόγραμμα
 Διευθύνσεις
 Εποπτευόμενοι Οργανισμοί

Αρχική Σελίδα
 Επικοινωνία
 Αναζήτηση
 Πληροφορίες



http://www.minenv.gr/3/33/332/33201/3320101/g33201012_11.html